ID	CODICE	DENOMINAZIONE SITO	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA	TIPOLOGIA DEL SITO	ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	ESTENSIONE STIMATA (m2)	Х	Y	CLASSE DI PRIORITA'	NOTE
1	Rm0001	ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI LOCALITA' CESIANO	Località Cesiano	Cave	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	500	326258	4630427	a1	Deposito incontrollato/abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sul suolo da parte di ignoti
2	Rm0002	ABBANDONO RIFIUTI IN EX CAVA POZZOLANA	Località Cesiano	Cave	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	1000	326234	4630291	a1	Deposito incontrollato/abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da parte di ignoti. Nel corso del sopralluogo (15/02/2010) non è stato possibile accedere all'area di cava e verificare lo stato dei luoghi. Inoltre il Comune non ha fornito informazione sullo stato delle attività sul sito a seguito dell'Ordinanza Sindacale N. 107 del 9/11/2007 - Ordinanza di rimozione rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.
3	Rm0003	ACQUEDOTTO SIMBRIVIO-LABORATORIO MANUTENZIONE VENTURIMETRI	Via dello Speciano, 69	Cave	RM	Rilasci di sostanze		1250	329330	4630760	a1	Smaltimento di mercurio contenuto nei venturimetri non in accordo con le normative vigenti(veniva gettato nel terreno del giardino attiguo). Accertamenti ASL(10/2004) ed ARPA(03/2005) su campioni di terreno mostrano una contaminazione da mercurio
4	Rm0004	DISCARICA COLLE ALTO (EX CAVA)	Via colle di Pirro	Labico	RM	Operazioni gestione rifiuti	Discarica autorizzata	13726	321877	4628927	a1	In merito al sito la Regione Lazio con nota prot. 2975/1A/15 del 10 gennaio 2006 richiede al Comune di Labico di fornire la perizia di spesa degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza ed il Piano di caratterizzazione del sito al fine dell'inserimento dell'area di discarica Colle Alto nella programmazione finanziaria delle attività di bonifica previste nell'Accordo di programma Quadro APQ8. Successivamente Arpa Lazio con nota del 18/02/2006 prot. 0004884 sottolinea il carattere prioritario della messa in sicurezza d'emergenza e richiede la definizione del Piano di caratterizzazione.In merito il Comune non ha fornito ulteriori informazioni ma risulta solo che con propria nota prot. n. 1158 del 15/02/2006 abbia inoltrato alla Regione Lazio (in risposta alla nota della Regione sopra richiamata) il Piano di caratterizzazione ed il preventivo di spesa per la MISE del sito. Arpa lazio ha sollecitato con sopralluogo del 16/03/02011 e con nota prot. n. 28712 del 05/04/2011 la trasmissione della documentazione di cui alla nota del comune. Non risulta esistere, allo stato attuale un procedimento di bonifica in essere
5	Rm0005	DISCARICA INCONTROLLATA RSU CAPO CROCE	Località Capo Croce	Lariano	RM	Operazioni gestione rifiuti	Discarica autorizzata	72385	319217	4623354	a1	La discarica è oggetto di un intervento di bonifica "intervento APQ8 n.16 e n.11". In merito il Comune con nota prot. n. 162 del 07/01/09 ha comunicato ad ARPA che gli elaborati progettuali relativi ai predetti interventi, più volte richiesti da Arpa , sono stati approvati con Deliberazione G.C. n.169 del 16/12/2008. All'atto del sopralluogo (22/01/2010) nel cantiere di bonifica non era in corso alcuna attività e non essendo in possesso degli elaborati progettuali della messa in sicurezza approvati non è stato possibile verificare il relativo stato di attuazione. Inoltre all'atto del sopralluogo (22/01/2010) l'area di cantiere risultava parzialmente recintata. Nell'area erano presenti cumuli di rifiuti privi di copertura e abbancati apparentemente su aree parzialmente pavimentate. Da informazioni fornite dal tecnico comunale in fase di sopralluogo i lavori erano sospesi. Adiacente all'area di cantiere si osservava la presenza di un impluvio. In data 08/06/2010 con prot ARPA 41768 il Comune di Lariano ha indetto una CdS per il giorno 22/06/2010 al fine di approvare il Progetto esecutivo della variante. Arpa lazio ha e
6	Rm0006	DISCARICA AUTORIZZATA BADEMA s.r.l.	Via Tuscolana km 33+300 Località Monte Castellaccio	Palestrina	RM	Operazioni gestione rifiuti	Discarica autorizzata	17377	317207	4626830	a1	Discarica di II cat.di tipo A(con un invaso B dedicato al ricevimento di rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide ed un invaso per rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'attività di costruzione,demolizione e scavi)
7	Rm0007	EX DISCARICA RSU OGGI SITO DI STOCCAGGIO TEMPORANEO	SP 62a	San Vito Romano	RM	Operazioni gestione rifiuti	Impianto di stoccaggio	1000	332292	4639991	a1	Ex discarica RSU e attualmente sito di stoccaggio temporaneo rifiuti ingombranti e da raccolta differenziata. Secondo il Comune non è mai stata emessa un'Ordinanza Sindacale, ma l'attività del sito è stata attestata più volte dai tecnici comunali e già comunicata anche al Ministero (nota prot. 861 del 14/02/07)
8	Rm0008	EX DISCARICA LOCALITA' FONTANA NUOVA	Via Casilina Km 44+300	Valmontone	RM	Operazioni gestione rifiuti	Discarica autorizzata	65000	329781	4626212	a1	Il Comune non ha fornito documentazione nÚ in merito alle autorizzazioni relative all'apertura della discarica nÚ in merito alle eventuali attività di bonifica e/o recupero dell'area di discarica a seguito della chiusura della stessa.
9	Rm0009	CENTRO DI RACCOLTA, DIFFERENZIAZIONE E COMMERCIO ROTTAMI NON AUTORIZZATO	Via Colle S. Upica, 53	Valmontone	RM	Aree industriali in attività		2500	326778	4629326	a1	Area sottoposta a sequestro per stoccaggio non autorizzato di rifiuti di diversa natura; CER:16-01-04*,16-06-01*,16-01-03,13-02-06*,20-01-02, 20-01-01,16-01-19/20-01 39,17-04-01,20-03-07,20-01-36, 16-01-03, 16-01-17
10	Rm0011	ISOLA ECOLOGICA ECOCENTRO E AUTODEMOLITORE	Via Pietro Casiero	Artena	RM	Operazioni gestione rifiuti	Isola ecologica	8814	326257	4624021	a2	L'Isola ecologica al sopralluogo risultava pavimentata e recintata ma i rifiuti erano maleodoranti.Nell'area adiacente erano poste auto in disuso anche su prato.All'atto del sopralluogo tale area risultava abbandonata e non recintata completamente
11	Rm0012	DEPOSITO E RIVENDITA CARNI	Via Campo Sporivo, 1	Artena	RM	Aree industriali in attività		22015	323504	4623205	a2	Sito interessato da incendio(18.08.2009)di un capannone in acciaio e copertura in eternit.Il comune di Artena(ordin. n.143 del 27/08/2009), ingiunge alle ditte responsabili di curare secondo norma la bonifica dei pannelli in eternit
12	Rm0013	SCARICO FOGNARIO COMUNALE IN FOSSO A CARATTERE TORRENTIZIO	Località Contrada Annunziata	Carpineto Romano	RM	Rilasci di sostanze			340399	4608806	a2	Lo scarico, senza preventivo trattamento, avviene tramite due collettori direttamente nel fosso del Casale in Loc. Annunziata. A monte il F. si presenta privo di acqua, a valle le acque apparivano torbide e visivamente di pessima qualità
13	Rm0014	EX CAVA MOLA DEI PISCOLI	Località Mola dei Piscoli	Genazzano	RM	Attività minerarie o estrattive		75714	333848	4628484	a2	Alla data del sopralluogo (17/02/2010), davanti all'ingresso, erano presenti rifiuti abbandonati di diversa natura tra cui lastre in eternit
14	Rm0015	SCARICO FOGNARIO NON A NORMA F1	Via della Fontanella	Gorga	RM	Rilasci di sostanze			342902	4613338	a2	Il comune di Gorga non è dotato di impianto di depurazione,il collettore fognario scarica direttamente su suolo in 3 punti:SCAR.F1che scarica nel Fosso di via Piana;SCAR.F2 che scarica su suolo;SCAR.F3 che scarica nel Fosso Casaccioni.
15	Rm0016	SCARICO FOGNARIO NON A NORMA F2	Via Nuova	Gorga	RM	Rilasci di sostanze			342116	4613908	a2	Il comune di Gorga non è dotato di impianto di depurazione,il collettore fognario scarica direttamente su suolo in 3 punti:SCAR.F1che scarica nel Fosso di via Piana;SCAR.F2 che scarica su suolo;SCAR.F3 che scarica nel Fosso Casaccioni.
16	Rm0017	SCARICO FOGNARIO NON A NORMA F3	Viale dello Sport	Gorga	RM	Rilasci di sostanze			341897	4613092	a2	Il comune di Gorga non è dotato di impianto di depurazione,il collettore fognario scarica direttamente su suolo in 3 punti:SCAR.F1che scarica nel Fosso di via Piana;SCAR.F2 che scarica su suolo;SCAR.F3 che scarica nel Fosso Casaccioni.

ID	CODICE	DENOMINAZIONE SITO	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA	TIPOLOGIA DEL SITO	ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	ESTENSIONE STIMATA (m2)	Х	Y	CLASSE DI PRIORITA'	NOTE
17	Rm0018	ABBANDONO RIFIUTI LOCALITA' CENTOGOCCE	Via della Fontana	Labico	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	74805	323280	4628662	a2	Alla data del sopralluogo, 19/02/2010, l'area, costituita da una strada sterrata che costeggia la linea ferroviaria, risultava essere oggetto di ripetuti abbandoni di rifiuti tra cui anche lastre di <b>eternit</b> . Da un mero esame visivo dei luoghi si ritiene che la situazione possa configurarsi come abbandono di rifiuti in una zona di ex cava in quanto sembra ravvedersi un vecchio fronte di cava. ARPA Lazio a tal riguardo non ha alcuna comunicazione o documentazione.
18	Rm0019	EX DISCARICA-EX CENTRO TRASFERENZA	Localita' Vigne Nuove - Pozzino	Montelanico	RM	Operazioni gestione rifiuti	Discarica autorizzata	3000	338857	4615389	a2	Ex discarica comunale,poi stazione trasferenza RSU e speciali (Ordinanza n.34 del 27/1/1989).Attualmente l'area non ha pi" la funzione di centro trasferenza.Nel corso del sopralluogo sono stati individuati rifiuti urbani speciali e lastre in eternit
19	Rm0020	CAVA DISMESSA A	Strada Paliano Roiate	Olevano Romano	RM	Attività minerarie o estrattive		6453	339128	4633079	a2	Ex cava di pozzolana dismessa.Sulla carreggiata stradale in corrispondenza dell'area di "Cava Dismessa A" erano abbandonati diversi rifiuti tra cui lastre in amianto
20	Rm0021	DEMOLIZIONI INDUSTRIALI s.r.i.	Via Quadrelle 160	Palestrina	RM	Aree industriali in attività		25882	325520	4630429	a2	L'impianto di demolizione di veicoli fuori uso e di rottamazione è stato sottoposto a sequestro secondo disposizione dalla Procura della Repubblica Tribunale di Tivoli nel 2005.L'area del sito è stata desunta dalle particelle catastali
21	Rm0022	ABBANDONO RIFIUTI LOCALITA' DOGANELLA	Località Doganella	Rocca Priora	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	320	316842	4627031	a2	Il Corpo Forestale dello stato, facendo seguito ad urgenti indagini di Polizia Giudiziaria, prega ARPA di voler eseguire sopralluogo per presunto potenziale inquinamento del suolo e sottosuolo per sospetta cospicua presenza di amianto. Arpa risponde che non è di sua competenza ed indica l'organismo tecnicamente competente in materia. Alla data del sopralluogo, effettuato il 15/02/2011, è stato possibile prendere visione dello stato dei luoghi. Da un esame visivo si può evidenziare quanto segue: il sito consiste in una strada sterrata non interdetta lunga circa 80m e larga circa 4m, che dalla strada provinciale SP26/b, all'altezza del km 3+100, arriva al cancello secondario, peraltro divelto, del Campo Pozzi Consorzio Doganella gestito dall'ACEA il quale fornisce acqua potabile a diversi Comuni. Ei stata riscontrata la presenza di rifiuti di vario genere (pneumatici, resti di potatura di piante, parti di mobili in legno, parti di frigoriferi, rotoli di guaine bituminose, materiale da costruzione e demolizione, vasche presumibilmente in materiale contenente amianto, ecc) abbandonati direttamente al suolo. Il sito in esame risulta, pertanto, esse
22	Rm0023	ABBANDONO RIFIUTI	Via Valle Tuficci	Valmontone	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti		327325	4625194	a2	L'area è soggetta a ripetuti abbandoni di rifiuti di varia natura tra cui eternit.ll comune di Valmontone emette un'Ordinanza di rimozione e smaltimento n.140 del 24/08/2009 prot. 16550
23	Rm0024	ABBANDONO RIFIUTI	Via Valle Tuficci	Valmontone	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti		327943	4625220	a2	L'area è soggetta a ripetuti abbandoni di rifiuti di varia natura tra cui eternit.Il comune di Valmontone emette un'Ordinanza di rimozione e smaltimento n.140 del 24/08/2009 prot. 16550
24	Rm0025	ABBANDONO RIFIUTI	Via Valle Tuficci	Valmontone	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti		327697	4625331	a2	L'area è soggetta a ripetuti abbandoni di rifiuti di varia natura tra cui eternit.Il comune di Valmontone emette un'Ordinanza di rimozione e smaltimento n.140 del 24/08/2009 prot. 16550
25	Rm0026	CAVA CALBIT s.r.l.	Loc. Prescicchia Selvatica	Artena	RM	Attività minerarie o estrattive		546785	325565	4621798	b	Dai documenti agli atti di Arpa il sito è attivo dal 1979 per l'attività di produzione di conglomerato cementizio, dal 1986 per l'attività di produzione di conglomerato bituminosd
26	Rm0027	CALBIT s.r.l. IMPIANTO DI STOCCAGGIO	Loc. Prescicchia Selvatica	Artena	RM	Operazioni gestione rifiuti	Impianto di stoccaggio	19998	325496	4621874	b	Impianto per la "messa in riserva di rifiuti non pericolosi" R13 (miscele bituminose-rifiuti inerti-rifiuti metallici-rifiuti della lavorazione della pietra).L'area del sito è stata desunta dalla particella catastale
27	Rm0028	ECO 2000 s.a.s.	Via valle Pisciana snc	Artena	RM	Operazioni gestione rifiuti	Impianti di recupero	1300	328139	4623786	b	L'impianto ECO 2000 presenta diverse difformità a quanto autorizzato e perciò sotto sequestro.Risulta inoltre essere nell'elenco degli impianti in Procedura Semplificata inviato dalla Provincia ed aggiornato al 31maggio 2010
28	Rm0029	ABBANDONO RIFIUTI CONTRADA TORRETTA	Contrada Torretta	Artena	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	900	326743	4624166	b	Il sito è costituito da una strada inizialmente realizzata per accedere ad un cantiere edile. Tale strada era stata realizzata tramite lo spandimento di materiale di risulta proveniente dall'impianto ECO 2000 SnC. Come si evince dalla nota dei carabinieri n.50/51 del 03 dicembre 2007 (ARPA Sez. Roma prot n. 31319 del 04/12/2007), a seguito del sopralluogo effettuato in data 30/11/2007 congiuntamente da carabinieri e da tecnico del Comune di Artena, da una prima analisi visiva, il terreno di riporto si presentava "inquinato da plastica, materiale elettrico, materiale in piombo, materiale ferroso, legno, rame". I lavori per la realizzazione della strada erano effettuati dalla società SET srl con sede in Artena C.da Colubro 144 il cui responsabile risultava il Sig. Talone Angelo nato a Colleferro il 30/09/1971 e residente in Artena C.da Colubro 144/b. il Sig. Talone informava che il materiale per la realizzazione della strada era stato preso dall'impianto d recupero rifiuti inerti ECO 2000 snc.A seguito di detto sopralluogo i carabinieri richiedono un sopralluogo congiunto con ARPA, Provincia e Comando Carabinieri di Artena sul sito e
29	Rm0030	ABBANDONO RIFIUTI COSTE FOR DI PORTA	Coste For di porta	Artena	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	2600	326746	4622872	b	Il sito era stato inserito con nota della Regione Lazio, acquisita al protocollo di ARPA sez. Roma con prot n.1235 del 16/01/2006 e Rif. Pratica 3345, nell'APQ8 "Bonifica siti inquinati e Gestione Rifiuti". Il sito in questione risulta essere la scarpata che costeggia l'abitato di Artena, appena fuori le mura ed all'atto del sopralluogo, effettuato in data 04/03/2010, risultava essere interessato da fenomeni di abbandono di rifiuti di piccola entità.
30	Rm0031	IMPIANTO DEPURAZIONE COMUNALE (abbandono fanghi derivanti trattamento acque reflue)	<sup>0</sup> Valle Pisciana	Artena	RM	Operazioni gestione rifiuti	Impianto di trattamento	3498	328349	4623900	b	La provincia di Roma, a seguito di sopralluogo a scopo rinnovo autorizzazione per scadenza quadriennale del depuratore comunale, riscontra abbandono di fanghi e rileva caratteristiche olfattive e visive delle acque reflue non conformi alle qualità richieste dalla buona norma depurativa. Richiede quindi sopralluogo ed analisi di controllo da parte di ARPA. ARPA sezione rifiuti effettua sopralluogo in data 4/11/2003 e non rileva abbandono di fanghi ne all'interno ne all'esterno del sito. Al momento del sopralluogo effettuato il 4/03/2010 il sito non era presidiato ed era chiuso; non è stato quindi possibile prendere visione dello stato dei luoghi.

ID	CODICE	DENOMINAZIONE SITO	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA	TIPOLOGIA DEL SITO	ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	ESTENSIONE STIMATA (m2)	Х	Y	CLASSE DI PRIORITA'	NOTE
31	Rm0032	ABBANDONO E SEPPELLIMENTO RIFIUTI	S.P. Palestrina-Capranica	Castel S. Pietro	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	1350	326018	4636560	b	Si è provveduto alla rimozione di rifiuti abbancati sul piazzale ma l'area è stata oggetto,
32	Rm0033	EX CAVA POZZOLANA	Prenestina Km 6+00  Località Cesiano	Romano	RM	Attività minerarie o estrattive		4258	326241	4630264	b	anche di seppellimento di rifiuti nel corso degli anni  Il sito, interessato da abbandoni di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da parte di ignoti, è interessato dall'ORDINANZA SINDACALE N. 107 del 9/11/2007 - rimozione
		ABBANDONO DI RIFIUTI SPECIALI LOCALITA'										rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi  Deposito incontrollato/abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da parte di
33	Rm0034	CERRETO	Strada comunale Cerreto	Cave	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	100	329764	4629679	b	ignoti. ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 10/02/2009 Ordinanza di rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi
34	Rm0035	ABBANDONO RIFIUTI C/O ATTIVITA' COMMERCIALE "INGROSSO FIORI"	Via dello Speciano, 136/bis	Cave	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	3000	329838	4629679	b	Abbandono di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.ORDINANZA SINDACALE 95 - 18/11/2008 rimozione dei rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi.Al momento del sopralluogo(15/02/2010) il sito risultava essere posto sotto sequestro
35	Rm0036	EX CAVA COLLE DELLA FARNA	Località Colle della Farna	Genazzano	RM	Attività minerarie o estrattive		26044	333069	4627314	b	Alla data del sopralluogo (17/02/2010) erano evidenti all'interno dell'area rifiuti abbandonati di diversa natura.
36	Rm0037	EX CAVA DI POZZOLANA FOSSO CAUZZA	Località Colle Castellano - Colle Taiano	Genazzano	RM	Attività minerarie o estrattive		79572	330647	4629298	b	Ex cava per la quale è stata richiesta l'autorizzazione per la realizzazione di una discarica ed un impianto di trattamento per rifiuti inerti (CdS prevista per il 180/06/2010). Alla data del sopralluogo (17/02/10) erano evidenti all'interno dell'area rifiuti abbandonati di diversa natura.
37	Rm0038	DISCARICA NON AUTORIZZATA "COLLE DELLA SELVA"	Località Colle della selva	Genazzano	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	500	332912	4633149	b	Il comune ha provveduto allo smaltimento dei rifiuti abbandonati. L'area, così come individuata dal tecnico del Comune di Genazzano, risulta costituita da un piazzale pavimentato all'interno di un'area boschiva. Alla data del sopralluogo (17/02/2010) il piazzale risultava, a parte un piccolo quantitativo di rifiuti, completamente ripulito. Non è stato possibile proseguire lungo la strada in quanto l'accesso era impedito da una recinzione metallica. Il tecnico comunale ha precisato che la strada era interrotta a causa di una frana (frana colle della selva).
38	Rm0039	EX CAVA LE VIGNOLE	Località Le Vignole	Labico	RM	Attività minerarie o estrattive		6304	324929	4628742	b	Al momento del sopralluogo, da un semplice esame visivo, è stata rilevata la presenza di rifiuti abbandonati. L'area del sito è stata desunta dalla particella catastale
39	Rm0040	EX CAVA COLLE ALTO	Via colle di Pirro	Labico	RM	Attività minerarie o estrattive		13726	321877	4628927	b	Ex cava utilizzata come discarica.L'area del sito è stata desunta dalle particelle catastali
40	Rm0041	ABBANDONO RIFIUTI FOSSO DELL'OBBECA	Via Case Vecchie	Montelanico	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	2000	337206	4613413	b	La Provincia di RM chiede al Comune di attivare la procedura art.192 D.Lgs. 152/06 "ripristino dello stato dei luoghi" e dall'art 239 com 2 let a)"verifica dello stato di contaminazione del sito".Il Comune dichiara di rimuovere periodicamente i rifiuti
41	Rm0042	ABBANDONO RIFIUTI FOSSO PIETRITO	Strada vicinale di Collemezzo	Montelanico	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	10	335832	4611998	b	La Provincia di RM chiede al Comune di attivare la procedura art.192 D.Lgs. 152/06 "ripristino dello stato dei luoghi" e dall'art 239 com 2 let a)"verifica dello stato di contaminazione del sito".Il Comune ha provveduto alla rimozione dei rifiuti
42	Rm0043	CAVA DISMESSA B	Strada Paliano Roiate	Olevano Romano	RM	Attività minerarie o estrattive		8640	339133	4633289	b	Ex cava di pozzolana dismessa.Sulla carreggiata stradale in corrispondenza dell'area di "Cava Dismessa A" erano abbandonati diversi rifiuti tra cui lastre in amianto
43	Rm0044	CAVA DISMESSA C	Strada Paliano Roiate	Olevano Romano	RM	Attività minerarie o estrattive		32564	339072	4633723	b	Ex cava di pozzolana dismessa.Sulla carreggiata stradale in corrispondenza dell'area di "Cava Dismessa A" erano abbandonati diversi rifiuti tra cui lastre in amianto
44	Rm0045	CAVA BADEMA s.r.l.	Via Tuscolana km 33+300 Località Monte Castellaccio	Palestrina	RM	Attività minerarie o estrattive		89036	317201	4626842	b	L'attività di estrazione mineraria è sospesa sentenza TAR Lazio n. 12666 del 20/10/2009 che da legittimità al diniego alla prosecuzione dell'attività estrattiva espresso dal Comune di Palestrina in data 20/02/2009.
45	Rm0047	EX PROSCIUTTIFICIO ALIBRANDI	Località Doganella	Rocca Priora	RM	Aree industriali dismesse		14528	316400	4626949	b	A seguito dei sopralluoghi effettuati in data 14/07/2010 e 15/02/2011 si è riscontrato come il sito si trovi in evidente stato di abbandono. Si osservano inoltre cumuli di rifiuti (calcinacci, materassi, divani ecc) sia davanti all'ingresso principale (che impediscono parzialmente l'entrata al sito) sia all'interno del sito stesso abbandonati da parte di ignoti. Tale sito si trova di fronte il campo pozzi delle sorgenti della Doganella
46	Rm0048	ABBANDONO RIFIUTI LOCALITA' LA MORA ROSSA	S.P. Roiate-S. Quirico	Roiate	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	500	339840	4635385	b	L'area interessata dall'abbandono di rifiuti è ubicata all'interno di un fosso, all'atto del sopralluogo privo d'acqua.ll comune provvede periodicamente alla rimozione dei rifiuti abbandonati tramite ordinanze sindacali.
47	Rm0049	ABBANDONO RIFIUTI LOCALITA' COLLE S. STEFANO	Via Colle Santo Stefano	Valmontone	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	1800	329717	4626923	b	Alla data del sopralluogo (16/03/2010) è stato verificato che i rifiuti erano abbandonati ai bordi di una strada sterrata. A causa di difficoltà di accesso non è stato possibile percorrere l'intera strada onde verificare la reale estensione dell'area interessata dall'abbandono rifiuti. Il Comune non ha fornito documentazione in merito e non è chiaro se l'area individuata è la stessa della D.D. N.38 del 06 marzo 2009 per la quale si richiedeva la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti individuati
48	Rm0050	ABBANDONO RIFIUTI FOSSO DEGLI OLMI	SP 55/A (Via Prenestina) km 5+100	Valmontone	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	600	326458	4628644	b	L'area è stata indicata dal tecnico comunale nel corso del sopralluogo del 16 marzo 2010. L'area oggetto di abbandono rifiuti risultava non pavimentata ed in prossimità del Fosso denominato Fosso degli Olmi. INTERVENTI MISE EFFETTUATI: Rimozione dei rifiuti, Posizionamento sbarra all'ingresso
49	Rm0051	AUTOTRASPORTI ITALIA DI GRAZIOSI ITALIA	Colle S. Upica 49	Valmontone	RM	Aree industriali in attività		3393	327073	4629301	b	Dall'esterno si vedono cumuli di materiali vari quali calcinacci ecc. Non è stato possibile verificare in quanto non si è potuto accedere al sito
50	Rm0052	DEPOSITO IDROCARBURI PETROL CAR s.r.l.	Via Cannetaccia, 46	Cave	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		6804	330190	4631234	c1	
51	Rm0053	DEPOSITO NATALIZIA PETROLI	Via Kennedy, 36	Valmontone	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		5516	328340	4626914	c1	Deposito di oli minerali
52	Rm0054	EX CAVA COSTANTINI	Via del Santuario	Artena	RM	Attività minerarie o estrattive		21035	326422	4622962	c2	Al momento del sopralluogo il sito era chiuso e non presidiato e non è stato possibile entrare. Erano visibili da fuori dei cumuli di materiale non identificato
53	Rm0055	PUNTO VENDITA CARBURANTE AGIP	Via Velletri	Artena	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		1500	321413	4623442	c2	La copertura del serbatoio gpl, posto all'interno dell'area del punto vendita, e' costituita da lastre onduline in eternit lastre onduline in eternit
54 55	Rm0056 Rm0057	PUNTO VENDITA CARBURANTE ERG PUNTO VENDITA CARBURANTE ERG	Via Velletri Via Valmontone	Artena Artena	RM RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		2500 2000	325519 326746	4624036 4624177	c2 c2	
56 57	Rm0058 Rm0059	PUNTO VENDITA CARBURANTE IP PUNTO VENDITA CARBURANTE SHELL	Via Latina Via Velletri	Artena Artena	RM RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		705 3290	326879 323066	4623358 4624367	c2 c2	
5/	171110028	IL OULO AFIADILY CAUDOLYMAIE QUEFF	VIA VEIIEUI	Artend	FXIVI	impianti ui stoccaygio o auduzione carbufanti		3230	JZJU00	402430 <i>1</i>	62	

ID	CODICE	DENOMINAZIONE SITO	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA	TIPOLOGIA DEL SITO	ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	ESTENSIONE STIMATA (m2)	Х	Υ	CLASSE DI PRIORITA'	NOTE
58	Rm0060	PUNTO VENDITA CARBURANTE TOTAL	Via Fleming	Artena	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti	RIFIUTI	250	326353	4623521	c2	Alla data del sopralluogo, 04/03/2010, l'area risultava completamente pavimentata e non
59		EX PUNTO VENDITA CARBURANTE TOTAL	Via Roma-Viale Ungheria	Bellegra	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		500	336475	4638846	c2	erano presenti rifiuti abbandonati sul piazzale A seguito di sopralluogo ARPA nel 2003 per verificare la corretta dismissione dell'impianto Total dichiarava che per motivi tecnico amministrativi non avevano
60	Rm0062	DISCARICA COLLE COTTO	Località Colle Cotto	Capranica Prenestina	RM	Operazioni gestione rifiuti	Discarica autorizzata	5530	329971	4637024	c2	proceduto alla dismissione dei serbatoi e delle strutture interrate e non Discarica di inerti e RSU o assimilabili oggetto di intervento di bonifica "APQ8 n.15".Progetto approvato con del. Com. n. 23 del 25/05/2007.Alla data del sopralluogo
61	Rm0064	PUNTO VENDITA CARBURANTE TOTAL	Piazza Baccelli	Capranica Prenestina	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		40	330020	4636778	c2	l'area risultava recintata e le attività di bonifica erano già iniziate
62	Rm0065	PUNTO VENDITA CARBURANTE ERG	SS 609 Carpinetana	Carpineto Romano	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		1900	338262	4610119	c2	
63	Rm0066	INKER COLOR (RIVENDITA E RECUPERO CARTUCCE TONER)	Via Rerum Novarum, 25	Carpineto Romano	RM	Aree industriali in attività		336	340257	4607807	c2	L'attività è compresa all'interno dell'elenco degli impianti autorizzati ai sensi degli artt 214 e 215, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 s.m.i.La rivendita cartucce toner e recupero è svolta al piano terra di un fabbricato residenziale nel centro cittadino
64	Rm0067	EX CAVA S.P. PALESTRINA - CAPRANICA ADIBITA A PARCHEGGIO (SETTORE A)	S.P. Palestrina - Capranica	Castel S. Pietro Romano	RM	Attività minerarie o estrattive		762	324928	4634867	c2	Trattasi di cava dimessa negli anni '60 suddivisa in tre sottoaree denominate A,B e C.Attualmente l'area A, acquisita dal Comune, risulta adibita a parcheggio lungo la carreggiata della strada provinciale Palestrina - Capranica.
65	Rm0068	EX CAVA S.P. PALESTRINA - CAPRANICA (SETTORE B)	S.P. Palestrina - Capranica	Castel S. Pietro Romano	RM	Attività minerarie o estrattive		330	324917	4634925	c2	Trattasi di cava dimessa negli anni '60 suddivisa in tre sottoaree denominate A,B e C.All. data del sopralluogo l'area B e l'area C risultavano ricoperte da una rada vegetazione ed era visibile il versante di roccia coltivato.
66	Rm0069	EX CAVA S.P. PALESTRINA - CAPRANICA (SETTORE C)	S.P. Palestrina - Capranica	Castel S. Pietro Romano	RM	Attività minerarie o estrattive		7723	324923	4635098	c2	Trattasi di cava dimessa negli anni '60 suddivisa in tre sottoaree denominate A,B e C.All data del sopralluogo l'area B e l'area C risultavano ricoperte da una rada vegetazione ed era visibile il versante di roccia coltivato.
67	Rm0070	PUNTO VENDITA CARBURANTE Q8	Via della Selce Località S. Bartolomeo	Cave	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		800	326813	4632485	c2	
68	Rm0071	PUNTO VENDITA CARBURANTE IP	Piazza S. Croce	Cave	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		60	328440	4631961	c2	
69	Rm0072	PUNTO VENDITA CARBURANTE IP	Via Prenestina Nuova km 62+500	Cave	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		900	327835	4632376	c2	
70	Rm0073	PUNTO VENDITA CARBURANTE IP	S.S. 155 km 59+470 Via Madonna del Campo	Cave	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		1100	330021	4631962	c2	
71	Rm0074	LAVANDERIA INDUSTRIALE RAZZANO	Via Madonna del Campo - S.S. 155	Cave	RM	Aree industriali in attività		1101	329779	4632083	c2	
72	Rm0075	BRUNI s.r.l.	Via Cannetaccia snc	Cave	RM	Operazioni gestione rifiuti	Impianto di stoccaggio - trattamento	2218	329746	4631864	c2	Trattasi di un impianto di stoccaggio, messa in riserva, deposito preliminare e trattament rifiuti pericolosi CER 090101*-090102*-090103*-090104*-090105*-090106*-110106*-110113*
73	Rm0076	CAVA DISMESSA MOLA DEI GIULI	Mola dei Giuli	Genazzano	RM	Attività minerarie o estrattive		16965	332871	4632100	c2	Attualmente sull'area insiste un'attività di commercio e lavorazione carni all'ingrosso (Procarni srl).
74	Rm0077	EX CAVA COLLE SANTA MARIA	Località Colle Santa Maria	Genazzano	RM	Attività minerarie o estrattive		37575	332097	4628437	c2	L'area del sito è stata desunta dalla particella catastale
75	Rm0078	PUNTO VENDITA CARBURANTE AGIP 26973	Strada Empolitana km 33+970	Genazzano	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		700	331505	4632585	c2	Interventi MISE effettuati: Rimozione serbatoio forato e terreno limitrofo; sbarramento idraulico mediante emungimento della falda contaminata
76	Rm0079	PUNTO VENDITA CARBURANTE ERG	Via Valle Rotelle	Genazzano	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		700	331501	4632331	c2	
77	Rm0080	ABBANDONO RIFIUTI AREA FONTANILE	Località le Curti	Genazzano	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti		333855	4631431	c2	L'area da comunicazioni verbali dei tecnici comunali risultava essere spesso oggetto di abbandono rifiuti. Per tale ragione il comune nel 2008 ha realizzato un progetto di ripristino e miglioramento del fontanile con pulizia dei terreni circostanti. A seguito delle citate attività l'area è stata recintata e completamente ripulita. Alla data del sopralluogo (17/02/2010) l'area non presentava alcun rifiuto abbandonato
78	Rm0081	CO.TRA.L. S.p.A. COMPAGNIA TRASPORTI LAZIALI	Via della Stazione	Genazzano	RM	Aree industriali in attività		20000	331598	4632586	c2	Attività presente nell'elenco MUD 2005 da cui risulta una produzione di rifiuti pericolosi d circa 4600 kg (altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione).
79	Rm0082	ABBANDONO RIFIUTI PRESSO IL FOSSO DETTO TORRENTE	Attraversa il centro urbano	Genazzano	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	33000	331935	4633573	c2	Il fosso detto Torrente attraversa il nucleo abitato ed il centro storico comunale. Una porzione del fosso (circa 200m di lunghezza), così come segnalato dal Comune, è stata interessata da interventi di "risanamento vegetazionale" effettuati tramite decespugliamento selettivo e sistematizzazione delle sponde. Alla data del sopralluogo (17-02-2010) e in base ad un esame macroscopico dell'area, non è stato possibile individuare alcuna fonte di contaminazione tranne la presenza di piccoli quantitativi di rifiuti lungo la sponda nel punto terminale del tratto già oggetto di intervento. Nel fosso scarica il depuratore comunale
80	Rm0083	EX CAVA COLLE GIRONE	Via Marcigliana	Labico	RM	Attività minerarie o estrattive		3501	324203	4629087	c2	Al momento del sopralluogo, da un semplice esame visivo, non è stata riscontrata la presenza di rifiuti.Risultava nell'area limitrofa un canale di scolo per acque bianche e di ruscellamento
81		EX PUNTO VENDITA CARBURANTE ESSO	Via Casilina km 36+059	Labico	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		800	322414	4629629	c2	Interventi MISE effettuati: rimozione serbatoi e terreno potenzialmente contaminato.Le analisi chimiche sui campioni di terreno prelevati al termine delle predette attività hanno evidenziato la conformità alle CSC. Il sito rientra in APQ8
82		PUNTO VENDITA CARBURANTE Q8	Via Casilina	Labico	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		897	323800	4628715	c2	
83	Rm0086	PUNTO VENDITA CARBURANTE FIAMMA 2000	Via Casilina km 36+200	Labico	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		800	322533	4629525	c2	L'attività svolta nell'area è presente nell'elenco MUD 2005 con produzione di rifiuti
84		CAVA CALCAREA IN.CA. s.r.l.	Via Montelungo S.S 609 Carpinetana Km	Montelanico	RM	Attività minerarie o estrattive		166040	339370	4615866	c2	pericolosi di 2670 kg (olii per ingranaggi, motori).
85		PUNTO VENDITA CARBURANTE TOTAL	12+200	Montelanico	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		1000	337102	4613734	c2	
86	Rm0089	CENTRO DI TRASFERENZA RIFIUTI GAIA PUNTO VENDITA CARBURANTE AGIP	SP 84A SP 61 km 2+245	Montelanico Olevano Romano	RM RM	Operazioni gestione rifiuti Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti	Centro trasferenza rifiuti	2800	337923 335836	4615444 4634099	c2 c2	L'area, ubicata lungo una strada provinciale, risulta pavimentata e recintata.
87	Rm0090											

ID	CODICE	DENOMINAZIONE SITO	INDIRIZZO	COMUNE	PROVINCIA	TIPOLOGIA DEL SITO	ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI	ESTENSIONE STIMATA (m2)	Х	Υ	CLASSE DI PRIORITA'	NOTE
89	Rm0092	PUNTO VENDITA CARBURANTE TOTAL	Viale Vittorio Veneto,10	Olevano Romano	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		500	337050	4636179	c2	
90	Rm0093	PAOLACCI s.r.l.	Via Casilina km 33+800	Palestrina	RM	Aree industriali in attività		36591	320612	4630659	c2	Rifiuti pericolosi CER 130208 altri oli per motori, ingranaggi e lubrificanti
91	Rm0094	"VER di" DI CRISTO MARIA	Via Casilina km 33+500	Palestrina	RM	Aree industriali in attività		6115	320686	4630800	c2	Rifiuti pericolosi CER 140603 altri solventi e miscele di solventi
92	Rm0095	PUNTO VENDITA CARBURANTE ERG	Viale Pio XII	Palestrina	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		1250	324748	4634061	c2	
93	Rm0096	PUNTO VENDITA CARBURANTE ESSO	Via Quadrelle (Strada Pedemontana)	Palestrina	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		2400	325650	4630715	c2	
94	Rm0097	PUNTO VENDITA CARBURANTE SHELL	Via Prenestina Nuova km 68+500	Palestrina	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		2000	323672	4632978	c2	
95	Rm0098	PUNTO VENDITA CARBURANTE TAMOIL	Via Prenestina Nuova km 69+350	Palestrina	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		700	322885	4632697	c2	
96	Rm0099	PUNTO VENDITA CARBURANTE TOTAL	S.P. 58b Località Carchitti	Palestrina	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		1650	320070	4630345	c2	
97	Rm0102	PUNTO VENDITA CARBURANTE Q8	Via degli Olmi (alt. Civ. 15)	Rocca Priora	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		100	313991	4629338	c2	
98	Rm0103	PUNTO VENDITA CARBURANTE TOTAL	Via S. Sebastiano (alt. Civ.28)	Rocca Priora	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		820	313543	4629221	c2	
99	Rm0105	ABBANDONO RIFIUTI LOCALITA' S. ANGELO	Strada Comunale Roiate Olevano	Roiate	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	500	338121	4637018	c2	Il sito segnalato è costituito da un'area limitrofa alla strada vicinale Cona del Rosario dove all'atto del sopralluogo non vi era presenza di rifiuti poichÚ il Comune provvede alla rimozione tramite ordinanze sindacali
100	Rm0106	ABBANDONO RIFIUTI LOCALITA' CONA DEL ROSARIO	Strada Vicinale Cona del Rosario	Roiate	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti	500	338988	4637536	c2	Il sito segnalato è costituito da un'area limitrofa alla strada vicinale Cona del Rosario dove all'atto del sopralluogo non vi era presenza di rifiuti poichÚ il Comune provvede alla rimozione tramite ordinanze sindacali
101	Rm0107	PUNTO VENDITA CARBURANTE TOTAL	Viale delle Giovanni XXIII, 2	San Vito Romano	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		1200	332053	4639081	c2	
102	Rm0108	PUNTO VENDITA CARBURANTE IP	Via Giovanni XXIII, 64	San Vito Romano	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		150	331981	4639569	c2	INTERVENTI MISE EFFETTUATI - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
103	Rm0109	AUTODEMOLITORE CAPASSO METALLI s.n.c.	Via Casilina, 280 - km 42,700	Valmontone	RM	Aree industriali in attività		4382	328172	4626938	c2	La Capasso risulta essere nell'elenco degli impianti in Procedura Semplificata inviato dalla Provincia ed aggiornato al 31maggio 2010
104	Rm0110	PUNTO VENDITA CARBURANTE AGIP	Via Casilina, 46	Valmontone	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		960	326577	4627169	c2	
105	Rm0111	PUNTO VENDITA CARBURANTE AGIP	Via Artena	Valmontone	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		2250	327019	4625997	c2	
106	Rm0112	PUNTO VENDITA CARBURANTE ERG	Via Casilina	Valmontone	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		375	327600	4627115	c2	
107 108	Rm0113 Rm0114	PUNTO VENDITA CARBURANTE ERG PUNTO VENDITA CARBURANTE ESSO	Via Formale Nuovo	Valmontone	RM RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		100 1875	328037 328819	4627318 4628232	c2 c2	
109		PUNTO VENDITA CARBURANTE IP	Via Genazzano Via Casilina km 46+400	Valmontone Valmontone	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		5300	331497	4625684	c2	In data 02-12-2005 si è proceduto allo svuotamento di un serbatoio di BSP ed 1 di Gasolio.i rifiuti prodotti dai lavori di pulizia dei serbatoi (680 kg) sono stati presumibilmente sversati in un'area adiacente al piazzale del PV
110	Rm0116	PUNTO VENDITA CARBURANTE AGIP	Via della Pace	Valmontone	RM	Impianti di stoccaggio o adduzione carburanti		2700	329018	4626051	c2	
111	Rm0117	TECNOCHIMICA s.r.l.	Via delle Mura, 10	Valmontone	RM	Aree industriali in attività		4865	328363	4625472	c2	
112	Rm0118	PRESUNTO ABBANDONO RIFIUTI (PER PRESUNTA GESTIONE DI RIFIUTI NON AUTORIZZATA)	Via dei Pozzi della Doganella	Rocca Priora	RM	Operazioni gestione rifiuti	Abbandono rifiuti		316368	4627368	c2	A seguito dei sopralluoghi effettuati in data 14/07/2010 e 15/02/2011 il tecnico comunale informa verbalmente che il sito risulta essere un'area di proprietà comunale dove tuttavia insiste un insediamento privato recintato il quale è stato, nel corso degli anni, sottoposto a sequestro da parte della Guardia di Finanza sia per abusivismo edilizio che per scorretta e non autorizzata gestione di rifiuti. Il tecnico comunale non è stato in grado di fornire ulteriori indicazioni se non il nome dell'interessato che risulterebbe essere tale Giovanni De Paolis il quale è il gestore del sito. Al momento del sopralluogo inoltre il sito era non accessibile (cancello chiuso con lucchetto) e non presidiato per cui non è stato possibile prendere visione dei luoghi.